

## MODE D'EMPLOI

# SublimPlus

Des couleurs magnifiques et éclatantes, une grande facilité d'utilisation, un aspect PU très valorisant, il est temps d'être Sublim !

### CARACTÉRISTIQUES:



**PU  
base eau**



**120 µ**



**Coton, polyester,  
tissu mélangé.**  
Moins adapté au nylon ou  
d'autres textiles enduits.



**Sublimation**

### CONDITIONS DE SUBLIMATION:



**180 °C**



**30 s**



**modérée**

**Un pré-pressage à vide est nécessaire  
afin de chauffer le plateau inférieur.**

Placer le papier de sublimation, face imprimée vers le haut, en premier sur la presse et placer SublimPlus, face à imprimer vers le bas, dessus.

### CONDITIONS DE DÉCOUPE:



**Lame  
30 - 45°**



**faible/  
modérée**



**30 - 40 cm/s**

### CONDITIONS DE TRANSFERT:



**150 °C**



**15 s**



**modérée**



**à tiède**



**30 - 40 °C**

Peut être utilisé sans application tape.

Lors de l'utilisation de l'Application Tape, veillez à ce qu'il n'y ait pas de bulles pour éviter la formation de nuages.



**Demo Video**



1. Impression miroir sur un papier de sublimation  
(avec marques de repères de découpe)



2. Transférer les images imprimées pour la sublimation.



3. Découper le dessin




4. Écheniller le dessin



5. Transférez, retirez le tape, c'est prêt !

### ► EMBALLAGE



Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.