

MODE D'EMPLOI

FiberPlus

Grâce à son flockage unique de microfibres, la surface de FiberPlus est extrêmement agréable.

Elle présente également une bonne élasticité et un excellent toucher.

CARACTÉRISTIQUES:



Flock de microfibres polyester



400µ



Coton, polyester, tissu mélangé.
Moins adapté au nylon ou d'autres textiles enduits.



Sublimation

CONDITIONS DE SUBLIMATION:



190 - 210 °C



40 - 30 s



faible

CONDITIONS DE DÉCOUPE:



Lame 30 - 45°



faible/modérée



30 - 40 cm/s

CONDITIONS DE TRANSFERT:



160 - 170 °C



17 - 15 s



faible/modérée



à tiède



60 °C

Tape recommandée : FlockTape

Peut être utilisé sans application tape.




Demo Video



1. Impression miroir sur un papier de sublimation
(avec marques de repères de découpe)



2. Transférer les images imprimées pour la sublimation.



3. Découper le dessin




4. Écheniller le dessin



5. Transférez, retirez le tape, c'est prêt !

► EMBALLAGE



Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 36 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.